






| 智库城地板砖地脚线脱落/破损统计表  |             |                 |                                                                                      |
|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 位置                 | 缺失<br>(地脚线) | 地板砖/墙砖<br>空鼓/破损 | 图片                                                                                   |
| 智库城A2一楼货梯口         |             | 2               |    |
| 智库城A2一楼大厅门口        |             | 3               |    |
| 智库城A2一楼大厅<br>配电房门口 |             | 3               |   |
| 智库城A2二楼<br>客梯电梯厅门口 |             | 12              |  |
| 智库城A1 二楼厕所通道       |             | 1               |  |
| 智库城A1 二楼大厅         |             | 1               |  |

|                     |   |    |                                                                                      |
|---------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 智库城A1<br>1楼楼梯处踢脚线   | 2 |    |     |
| 智库城A1 二楼203门口       |   | 2  |    |
| 智库城A1座2楼<br>男厕、女厕墙砖 |   | 12 |    |
| 智库城A2 A210外走廊       |   | 3  |   |
| 智库城A2. 214一4门口      |   | 1  |  |
| 智库城A2. 货梯消防门口       |   | 4  |  |
| 智库城A1三楼楼梯 地脚线       | 1 |    |  |


|                         |   |   |                                                                                      |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 智库城A1三楼<br>大厅男厕内墙砖      |   | 1 |     |
| 智库城A2三楼大厅               |   | 1 |    |
| 智库城A1三楼大厅               |   | 1 |    |
| 智库城A306外                |   | 2 |   |
| 智库城A2三楼置广芯侧<br>通道拐角处地脚线 | 1 | 2 |  |
| 智库城A301-3门口<br>地板空鼓     |   | 2 |  |
| 智库城A1四楼客梯门口             |   | 1 |  |



|                       |   |   |                                                                                      |
|-----------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 智库城A1四楼楼梯口处<br>地脚开裂松动 | 2 |   |     |
| 智库城A2四楼货梯口处<br>地脚缺失   | 5 | 3 |    |
| 智库城A1 5楼大厅            | 2 | 6 |    |
| 智库城A502门口             |   | 1 |   |
| 智库城A503门口             |   | 2 |  |
| 智库城A504门口             |   | 1 |  |
| 智库城A508门口             |   | 5 |  |

|                     |   |   |                                                                                      |
|---------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 智库城A1六楼男厕<br>墙砖     |   | 4 |     |
| 智库城A602门口           |   | 1 |    |
| 智库城A605门口           |   | 1 |    |
| 智库城A609-2门口         |   | 2 |   |
| 智库城A616门口           |   | 1 |  |
| 智库城A2六楼货梯口<br>地脚线缺失 | 5 |   |  |
| 智库城A2 六楼<br>货梯防火门处  | 3 |   |  |


|                                  |   |   |                                                                                      |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 智库城A1三楼大厅女厕<br>洗脸台脱落<br>(洗手台大理石) |   | 3 |     |
| A1五楼男厕洗手池侧边侧砖<br>掉落<br>(洗手台大理石)  |   | 4 |    |
| 智库城A1二楼大厅男厕<br>(洗手台大理石)          |   | 3 |    |
| 智库城A1六楼大厅女厕<br>(洗手台大理石)          |   | 3 |   |
| B1 1楼客梯大厅门口                      |   | 2 |  |
| B202物业办公室门口地脚线<br>一块 地板砖空鼓2块     | 1 | 2 |  |
| B2二楼客梯大厅                         |   | 3 |  |

|               |   |    |                                                                                      |
|---------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B204 一1门口     | 1 | 1  |     |
| B207门口、旁边通道口  | 1 | 2  |    |
| B209门口        | 3 | 1  |    |
| B1座2楼货梯旁洗手间门口 |   | 4  |   |
| B1座2楼货梯口      |   | 2  |  |
| B1座2楼连廊209旁   |   | 2  |  |
| B2座1楼大厅       |   | 12 |  |

|                      |   |   |                                                                                      |
|----------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B212门口、地脚线           | 2 | 2 |     |
| B2二楼女厕所门口            |   | 3 |    |
| B2二楼货梯口              |   | 1 |    |
| B2座2楼客梯旁女厕门口         | 1 |   |   |
| B218门口地脚线2处、<br>地砖2处 | 2 | 2 |  |
| B220门口               |   | 1 |  |
| B223门地砖2处            |   | 2 |  |

|            |   |   |                                                                                      |
|------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B304门口 地脚线 | 1 |   |     |
| B305门口     |   | 1 |    |
| B306门口     |   | 1 |    |
| B308门口     |   | 1 |   |
| B1座3楼货梯门口  |   | 2 |  |
| B312消防门    |   | 1 |  |
| B313门口     |   | 1 |  |

|                |   |   |                                                                                      |
|----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B1三楼货梯卫生间处地脚线  | 1 |   |     |
| B318门口地砖       |   | 2 |    |
| B319对面地脚线      | 2 |   |    |
| B325门口地砖       |   | 1 |   |
| B座4楼客梯地砖、踢脚线   | 1 | 2 |  |
| B410消防门 地砖、踢脚线 | 1 | 1 |  |
| b座4楼轻机走廊       |   | 2 |  |

|                |   |   |                                                                                      |
|----------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B413对面地脚线      | 2 |   |     |
| B1四楼货梯门口       |   | 1 |    |
| B417门口         |   | 1 |    |
| b502—1门口       |   | 1 |   |
| B511-2门口地脚线    | 5 |   |  |
| B511门口处灭火器处地脚线 | 1 |   |  |
| B516门口地脚线      | 1 |   |  |

|                     |   |   |                                                                                      |
|---------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| B1五楼货梯口处地脚线         | 1 |   |     |
| B2五楼客梯旁边<br>步梯门口地脚线 | 2 |   |    |
| B5楼立侧走廊             |   | 1 |    |
| b1货梯6楼男厕所           | 1 |   |   |
| B606对面地角线           | 1 |   |  |
| B2六楼货梯旁的地角线         | 1 |   |  |
| B606 对面地脚线          | 3 |   |  |

|                |    |     |                                                                                    |
|----------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| B601对面卫生间门口地脚线 | 3  |     |   |
| B607对面地脚线一块    | 1  |     |  |
| 合计             | 60 | 155 |                                                                                    |

智库城地板砖需修复

| 位置           | 地板砖/墙砖<br>空鼓/破损 |
|--------------|-----------------|
| 智库城A1 1楼大门门口 | 8               |
| 智库城A1 1楼滴水门口 | 10              |

统计表

图片



| 位置             | 数量 | 图片                                                                                 |
|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| A1座二楼男厕洗手盆破损2个 | 2  |  |